

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНМУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ БЭЛЭБЭЙ КАЛАҢЫ  
8-СЕ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ  
МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ  
БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ  
(Бэлэбэй к. 8-се УДББМ МАББУ)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8  
Г.БЕЛЕБЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
(МАОУ СОШ №8 г. Белебей)

452000, Башкортостан Республикаһы, Бэлэбэй калаһы,  
Тукай урамы 77

Телефон (34786) 4-17-39, 5-01-88  
E-mail: shkola8-bel@mail.ru

ОКПО 55831219

ОГРН 1020201578979

452000 ул.Тукаева, д. 77,  
г.Белебей

Республики Башкортостан  
Телефон (34786) 4-17-39, 5-01-88  
E-mail: shkola8 -bel@mail.ru

ИНН/КПП 0255009144/025501001

Исх. № 35 от "05" 04 20 17 г

Главному (заместителю главного)  
государственного инспектора Белебеевского,  
Ермекеевского, Бижбулякского и  
Миякинского районов Республики  
Башкортостан  
А.А. Данилову


Довожу до Вашего сведения, что в МАОУ СОШ № 8 г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан с 29.03.2017г. была проведена плановая проверка государственным инспектором Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ . По окончании проверки на основании акта проверки от 29.03.2017 № 33 школе было выдано предписание № 33/1/1. По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности проведены следующие мероприятия:

№	Предписания	Сроки выполнения предписания	Что выполнено
1	Отсутствует договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) с системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с организацией, имеющей лицензию на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	10.04.2017	Договор заключен № 77 от 01.04.2017г ЗАО «Башкирское СРСУ ПР»
2	Не предоставлен акт проверки работоспособности систем АПС и СОУЭ	10.04.2017	Акт от 24 апреля



3	Не разработан годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и плано-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	10.04.2017	Выполнено
4	Расстояния между дымовыми пожарными извещателями, извещателям и стеной превышает максимально возможные нормативные величины в кабинете трудового обучения, рекреациях 1-го, 2-го и 3-го этажей.	10.04.2017	Выполнено
5	В помещениях актового и спортивного залов недостаточное количество установленных дымовых пожарных извещателей с учетом высоты помещений	10.04.2017	Счет № БЛБ 00000163 от 03.05.2017г на сумму 15 000,00 руб. (актовый зал); Счет № БЛБ 00000162 от 03.05.2017 на сумму 98 000,00 руб. (спортзал)
6	Отсутствует один дымовой пожарный извещатель в помещениях кабинета трудового обучения	10.04.2017	Выполнено
7	Направление открывания внутренней двери на запасном пути эвакуации из кабинета трудового обучения выполнено против хода эвакуации из помещений.	01.07.2017	Выполнено
8	Не заделаны проемы в потолочном перекрытии вокруг люков выхода в чердачное помещение	01.07.2017	Выполнено
9	Отсутствует запасной эвакуационный выход из спортзала (ограничить одновременное нахождение людей не более 50 чел.)	01.04.2017	По расписанию в спортзале одновременно не находятся более 50 человек

Директор



Т.А. Имашева